


# 情報プライムサンデー



1 上半期 震度3以上が発生した関東地震マップです。首都直下型地震がいつ来てもおかしくない状況です。



2 熊本地震時の緊急調査の様子です。




3 熊本地震で発見された空洞の3D表示例。



4 2018年6月18日に発生した大阪北部地震の際も路面下の空洞により、道路陥没が発生しました。



5



6 下水管が劣化し、壊れたところから土砂が吸い出され空洞が発生するメカニズムの様子です。



7 東京都は、空洞調査は部分的に実施しているが、その情報を公開していません。