

被災地における陥没未然防止

【一次調査状況】




2月27日から3月24日まで
440 kmの一次調査を実施し、発見した異常箇所の内、
陥没危険性の高い箇所の二次調査実施を決定

4月27日早朝5時
陥没危険性の高い箇所を二次調査で確認し、ただちに報告

4月27日 19時～24時 緊急開削補修を実施

路面下20 cmの位置に
縦約5 m、横約2 m、深さ約1 m
の空洞が確認され直ちに補修

【二次調査状況】



4月28日
今後の対応方針と緊急開削補修結果を記者発表
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=15864&class_set_id=2&class_id=2545

4月29日
新聞各紙が記事を掲載
関連記事；「朝日新聞」「西日本新聞」「熊本日日新聞」

.....
5月4日
余震が続く熊本県で再び午後2時過ぎ震度4の地震発災